

Controle Tecnológico dos Canteiros - 3º Etapa	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13
1º - Nº de caminhões betoneiras recebidos:	1482	1906	1193	1292	1414	1296	1901	937	1262	1366	1090	1388
2º - Nº de caminhões betoneiras acompanhados na obra:	1481	1906	1193	1284	1399	1285	1901	881	1207	1366	1088	1313
3º - Nº de caminhões devolvidos por Slump acima do contratado pela construtora junto à concreteira:	3	5	0	4	0	3	4	1	2	2	2	26
4º - Nº de série com resistência inferior ao Fck previsto:	88	101	195	83	60	79	100	27	38	23	23	37
A - Nº de série com resistência inferior aferidos em obra através de extração ou outros métodos (<i>Contraprova</i>):	24	2	0	0	0	0	0	2	3	0	0	6
a-1 - Nº de séries aferidos em obra e confirmados com resistência inferior ao Fck previsto em projeto:	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
a-2 - Nº de séries aferidas em obra e não confirmadas com resistência inferior ao Fck previsto em projeto:	21	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	4
5º - Nº de viagens com outro tipo de problema técnico, exceto resistência medida pelo Fck:	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0