

Série Histórica 6º Etapa - jul/15 a jun/2016

Controle Tecnológico dos Canteiros	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16
1º - Nº de caminhões betoneiras recebidos:	965	1075	939	1129	1327	1020	622	1109	1286	1172	1167	1175
2º - Nº de caminhões betoneiras acompanhados na obra:	965	1074	939	1129	1327	1006	595	1084	1254	1172	1166	1175
3º - Nº de caminhões devolvidos por Slump acima do contratado pela construtora junto à concreteira:	0	1	2	0	1	0	0	1	0	1	8	1
4º - Nº de série com resistência inferior ao Fck previsto:	26	12	25	5	15	0	0	0	6	12	23	4
A - Nº de série com resistência inferior aferidos em obra através de extração ou outros métodos (Contraprova):	9	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0
a-1 - Nº de séries aferidos em obra e confirmados com resistência inferior ao Fck previsto em projeto:	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
a-2 - Nº de séries aferidas em obra e não confirmadas com resistência inferior ao Fck previsto em projeto:	3	0	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0
5º - Nº de viagens com outro tipo de problema técnico, exceto resistência medida pelo Fck:	12	6	1	0	1	0	0	0	0	2	2	0

