

| Controle Tecnológico dos Canteiros - 4ª Etapa | jul/13 | ago/13 | set/13 | out/13 | nov/13 | dez/13 | jan/14 | fev/14 | mar/14 | abr/14 | mai/14 | jun/14 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1º - Nº de caminhões betoneiras recebidos: | 1121 | 1426 | 1216 | 1338 | 1007 | 766 | 1022 | 1773 | 1410 | 1050 | 921 | 880 |
| 2º - Nº de caminhões betoneiras acompanhados na obra: | 1065 | 1357 | 1204 | 1331 | 1003 | 744 | 1022 | 1773 | 1410 | 1045 | 921 | 880 |
| 3º - Nº de caminhões devolvidos por Slump acima do contratado pela construtora junto à concreteira: | 15 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º - Nº de série com resistência inferior ao Fck previsto: | 35 | 10 | 18 | 9 | 7 | 0 | 6 | 67 | 12 | 24 | 11 | 10 |
| A - Nº de série com resistência inferior aferidos em obra através de extração ou outros métodos (<i>Contraprova</i>): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a-1 - Nº de séries aferidos em obra e confirmados com resistência inferior ao Fck previsto em projeto: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a-2 - Nº de séries aferidas em obra e não confirmadas com resistência inferior ao Fck previsto em projeto: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5º - Nº de viagens com outro tipo de problema técnico, exceto resistência medida pelo Fck: | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |