

Série Temporal de análise tecnológica 5º Etapa - jul/2014 a jul/2015

Controle Tecnológico dos Canteiros - 5º Etapa	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15
1º - Nº de caminhões betoneiras recebidos:	1794	1786	2336	2743	1834	1828	1640	1266	1137	864	1123	1149
2º - Nº de caminhões betoneiras acompanhados na obra:	1792	1786	2335	2738	1834	1828	1640	1266	1137	857	1122	1149
3º - Nº de caminhões devolvidos por Slump acima do contratado pela construtora junto à concreteira:	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0
4º - Nº de série com resistência inferior ao Fck previsto:	20	80	27	13	4	23	20	11	20	1	0	4
A - Nº de série com resistência inferior aferidos em obra através de extração ou outros métodos (<i>Contraprova</i>):	0	0	0	3	0	0	7	4	20	1	0	4
a-1 - Nº de séries aferidos em obra e confirmados com resistência inferior ao Fck previsto em projeto:	0	0	0	0	0	0	7	4	20	1	0	4
a-2 - Nº de séries aferidas em obra e não confirmadas com resistência inferior ao Fck previsto em projeto:	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
5º - Nº de viagens com outro tipo de problema técnico, exceto resistência medida pelo Fck:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0