

Controle Tecnológico dos Canteiros - 2ª Etapa	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12
1º - Nº de caminhões betoneiras recebidos:	1296	781	885	1628	637	917	522	1198	1262	921	934	852
2º - Nº de caminhões betoneiras acompanhados na obra:	1291	781	885	1623	637	917	522	1196	1254	917	927	852
3º - Nº de caminhões devolvidos por Slump acima do contratado pela construtora junto à concreteira:	0	0	1	0	1	3	0	4	3	1	2	0
4º - Nº de série com resistência inferior ao Fck previsto:	31	29	15	53	58	18	1	28	40	24	47	45
A - Nº de série com resistência inferior aferidos em obra através de extração ou outros métodos (<i>Contraprova</i>):	13	1	0	8	7	1	0	0	0	0	0	0
a-1 - Nº de séries aferidos em obra e confirmados com resistência inferior ao Fck previsto em projeto:	1	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	0
a-2 - Nº de séries aferidas em obra e não confirmadas com resistência inferior ao Fck previsto em projeto:	12	1	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0
5º - Nº de viagens com outro tipo de problema técnico, exceto resistência medida pelo Fck:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0